

別添



No.1

日本赤十字社  
神奈川県支部

救護活動用車両(計5台)  
の売却


【1台目】救急車  
横浜800ち4712

外観(正面)



同上

外観(左側面)



同上

外観(右側面)





No.2

日本赤十字社  
神奈川県支部

救護活動用車両(計5台)  
の売却

【1台目】救急車  
横浜800ち4712

外観(背面)



同上

内観①

※全体を写すため写真は  
縦を圧縮しています。



同上

内観②

※全体を写すため写真は  
縦を圧縮しています。





No.3

日本赤十字社  
神奈川県支部

救護活動用車両(計5台)  
の売却

【1台目】救急車  
横浜800ち4712

総走行距離 6,433km

※令和8年1月9日時点



同上

【2台目】ハイエース  
横浜100そ5793

外観(正面)



同上

外観(左側面)



別添



No.4


日本赤十字社  
神奈川県支部

救護活動用車両(計5台)  
の売却

【2台目】ハイエース  
横浜100そ5793

外観(右側面)

※広角カメラで撮影



同上

外観(背面)



同上

総走行距離 33,786km

※令和8年1月9日時点





No.5

日本赤十字社  
神奈川県支部

救護活動用車両(計5台)  
の売却

【3台目】エスティマHV  
横浜303ふ9696

外観(正面)

※車体上部に衛星電話あり



同上

外観(左側面)



同上

外観(右側面)

※広角カメラで撮影





No.6

日本赤十字社  
神奈川県支部

救護活動用車両(計5台)  
の売却

【3台目】 エスティマHV  
横浜303ふ9696

外観（背面）

様式 1 車両運転日報 (公用自動車)

令和 7 年 3 月 3 日 (月) 天候: 雨

出張先	用務内容	時刻	初走行km	終走行km	走行計
みずし倉庫	車庫移動	9:30~9:40	31,782	31,784	2
		: ~ :			
		: ~ :			

補充燃料等 ガソリン [ ] オイル [ ] その他 [ ]

項目	確認	項目	確認	項目	確認		
かじ取りの遊び 重さ	○	ラジエターの水量もれ	○	尾灯の汚れ 損傷	○	水温・電流計の作用	○
ブレーキペダルの踏みしろ	○	ラジエターキャップの装着	○	番号灯の汚れ 損傷	○	燃料計の作用 量	○
手動ブレーキのきき具合	○	ファンベルトの張り具合	○	後進灯の汚れ 損傷	○	反射器の汚れ 損傷	○
ブレーキオイルの量もれ	○	エンジンのかかり具合	○	方向指示器の作用	○	ナンバープレート	○
クラッチの遊び (オートマ2速の作用)	○	エンジンオイルの量 汚れ	○	ワイパーの作用 洗浄液	○	シートベルトの状態 損傷	○
エンジンオイルの量もれ	○	排気の色 臭気	○	パンタミシナーの作用 汚れ	○	車体の状態 損傷	○

同上

総走行距離 31,784km

※令和7年3月3日時点  
(以降の公道走行なし)



同上

【4台目】 Dr. カー  
横浜800ち4743

外観（正面）





No.7

日本赤十字社  
神奈川県支部

救護活動用車両(計5台)  
の売却

【4台目】Dr. カー  
横浜800ち4743

外観（左側面）



同上

外観（右側面）



同上

外観（背面）



別添



No.8

日本赤十字社  
神奈川県支部

救護活動用車両(計5台)  
の売却

【4台目】Dr. カー  
横浜800ち4743

内観①

※全体を写すため写真は  
縦を圧縮しています。



同上

内観②

車両日常点検表

点検日 R6年6月19日(木)

車両登録番号 横浜800ち4743

車検有効期限 令和7年07月22日

運転者:                     

点検項目	始業	引継	終業	状況	処置	その他
エンジン	エンジンオイルの量	✓				
原動機	冷却水の量	✓				
	ベルトの張り具合、損傷	✓				
	原動機かかり具合、異音	✓				
バッテリー	ウインドウォッシャー液点検	✓				
	液量	✓				
タイヤ	空気圧・損傷・亀裂・摩耗	✓				
	ホイールナットの締め 取付状態	✓				
ブレーキ	踏みしろ、効き具合	✓				
	ブレーキ液量	✓				
灯火装置	駐車ブレーキの効き具合 引きしろ	✓				
	点検・点滅状態	✓				
ワイパー	汚れ・損傷	✓				
	拭き取り具合	✓				
クラクション	ワイパーの取付状態	✓				
燃料	ウォッシャー液量 噴射状態	✓				
その他機器	作用	✓				
	燃料の量	✓				
	ステータス作動の状態	✓				
	カードリーダー	✓				
	充電機	✓				
	車検証 白紙責保険 点検記録簿	✓				
その他	車内ミラ	✓				
	計器類の状態 警告灯	✓				
	車両外部の状態 損傷等	✓				
	運転中の異常箇所	✓				
ストレッチャー等	ストレッチャー固定装置の作動	✓				
	ストレッチャー操作状態	✓				

始業走行距離: 5276 給油量: 0

終業走行距離:            出庫件数詳細: 0

走行距離:           

消毒清掃:           

毎月1日定期消毒実施確認:           

同上

総走行距離 5,276km

※令和6年6月19日時点  
(以降の公道走行なし)





No.9

日本赤十字社  
神奈川県支部

救護活動用車両(計5台)  
の売却

【5台目】ランクルプラド  
相模301ぬ3821

外観(正面)



同上

外観(左側面)



同上

外観(右側面)



別添



No.10

日本赤十字社

神奈川県支部

救護活動用車両(計5台)

の売却

【5台目】ランクルプラド

相模301ぬ3821

外観(背面)



同上

総走行距離 12,904km

※令和8年1月9日時点